


DTE-2DS 配件操作手册

非常感谢您选用台达产品，请在使用前，详细阅读本使用说明书，并将手册放置于易拿处以便参考。

■ 注意事项

- 安装时，请握住塑胶端子部分，防止静电破坏 (ESD)。
- 如果有尘土或金属残渣掉入机身，可能会造成误运行。请勿修改或擅自拆卸电路板。空余端子请勿使用。
- 安装配件电路板时，请先确认主机已断电，并确认该配件正确的插槽位置。
- 上电前请确认装配是否正确及配件电路板到定位，否则可能造成严重损坏。
- 上电时请勿接触机体端子或进行维修，否则可能遭致电击。

■ 产品部位名称及尺寸



■ 电气规格

| | |
|--------|-------------------------------------------|
| 输入电源 | DC +5V |
| 电源消耗功率 | Max. 0.5W |
| 显示方法 | 单排七段 LED 显示，可显示两组四位。 目前温度值：红色；设定温度值：绿色 |
| 按键功能 | 4 个按键，选择、翻页、及调整。 |
| 端子连接功能 | 仅可插入主机的「显示及设定」单元插槽 |


■ 参数设定操作说明

模式切换按键操作方式：开机设定于运转模式，按一次 **SET** 可由运转模式切至第二层调整模式，在运转模式下按 **SET** 超过三秒，可切至第三层设定模式，在调整模式或设定模式下按 **SET** 一次，可切回至运转模式。

PV/SV：设定目标温度及显示目前温度值，利用 **▼ ▲** 改变目标温度。

设定方法：在运转模式、调整模式及设定模式按 **SET** 选择设定项目，利用 **▼ ▲** 更改设定，完成更改后按 **SET** 储存设定。

模式切换及内部选项：



| 调整模式 | 运转模式 | 设定模式 |
|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| PAGE 通道选择 | 1234 利用 ▼ ▲ 设定目标温度 按 SET | CoEF 设定输入类型 按 SET |
| | | |

| 调整模式 | 运转模式 | 设定模式 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Re 自动调谐开关 (PID 控制及 RUN 时设定) 按 SET | r-S 控制回路执行/停止 按 SET | EPUn 设定温度单位 按 SET |
| P PID 比例带 (PID 控制时设定) 按 SET | Ptra 开始样式设定 (PID 程序控制时设定) 按 SET | EP-H 设定温度范围上限 按 SET |
| C PID Ti 值设定 (PID 控制时设定) 按 SET | Step 开始步骤设定 (PID 程序控制时设定) 按 SET | EP-L 设定温度范围下限 按 SET |
| d PID Td 值设定 (PID 控制时设定) 按 SET | SP 小数点位数设定 (除热电偶型 R、S、B 外皆可设定) 按 SET | Ctrl 选择控制模式 按 SET |
| PdoF 或 CoF PD/PID 控制偏差设定 (PID 控制时，当 Ti 为 0 时设定 PdoF，当 Ti 不为 0 时 AT 自动设定 ioF) 按 SET | ALIH 或 ALAR 没有/有 INB 组合 警报 1 上限设定 按 SET | S-o1 第一组输出设定 (加热、冷却或比例输出) 按 SET |
| ES-1 对应第一组输出的调节 感度 (ON/OFF 控制时设定) 按 SET | ALIL 或 ALAR 没有/有 INB 组合 警报 1 下限设定 按 SET | S-o2 第二组输出设定 (加热、冷却或警报输出) 按 SET |
| ES-2 对应第二组输出的调节 感度 (ON/OFF 控制时设定) 按 SET | AL2H 没有 INB 组合 警报 2 上限设定 按 SET | ALAI 或 ALAR 没有/有 INB 组合 警报 1 模式设定 按 SET |
| Pd-1 对应第一组输出的控制 周期 (PID/可编程 PID/手动控制时设 定) 按 SET | AL2L 没有 INB 组合 警报 2 下限设定 按 SET | AL2R 没有 INB 组合 警报 2 模式设定 按 SET |
| Pd-2 对应第二组输出的控制 周期 (PID/可编程 PID/手动控制时设 定) 按 SET | CoE 按键锁定功能 按 SET | CoPy 复制功能设定 按 SET |
| CoEF 双输出控制时，输出 1 与 输出 2 比值 比例带 2 = 比例带 1 × COEF (PID/可编程 PID 且双输出时设 定) 按 SET | out1 第一组输出量显示及调 整 (PID/可编程 PID/手动控制 RUN 时显示) 按 SET | C-SL ASCII、RTU 通讯格式选择 按 SET |
| dead 双输出输出重迭区域设 定 (Dead band) (双输出时设定) 按 SET | out2 第二组输出量显示及调 整 (双输出时，PID/可编程 PID/手 动控制 RUN 时显示) 按 SET | C-no 通讯地址设定 按 SET |
| tpof 量测温度误差调整 按 SET | | bPS 通讯比特率设定 按 SET |
| onby 控制输出最大上限值 按 SET | | LEN 位长度设定 按 SET |
| onln 控制输出最小下限值 按 SET | | PrEY 奇偶校验设定 按 SET |
| ALad 警报延迟输出设定值 按 SET | | Stop 停止位设定 按 SET |

| 调整模式 | 运转模式 | 设定模式 |
|------------------------------------------------------|------|------|
| CrHe 模拟输出上限值调整 (模拟输出时设定显示) 按 SET | | |
| CrLo 模拟输出下限值调整 (模拟输出时设定显示) 按 SET | | |
| ProP 正负比例输出设定 (比例输出控制时设定) 按 SET | | |

■ 传感器输入与温度范围设定

- 传感器输入设定：在「设定模式」下，设定 **CoPt**（请参照参数设定说明），选择所使用的传感器输入。请参照表（一）输入设定与温度范围。
- 温度范围设定：在「设定模式」下，设定 **EP-H**、**EP-L**（请参照参数设定说明），设定温度范围。请参照表（一）输入设定与温度范围。
- 小数点设定：在「运转模式」下，设定 **SP**（请参照参数设定说明）。设定小数点会改变输入温度范围的设定，尤其是设定一个小数点。因此显示屏只有四位数，若要显示大于 999 或小于 -99，则小数点必须设为 0。此小数点设定不会储存，开机时预设为 1。

| 输入传感器类型 | 显示 | 范围 |
|-----------------|-------------|----------------|
| 白金测温电阻 (Cu50) | Cu50 | -50 ~ 150°C |
| 白金测温电阻 (Ni120) | n120 | -80 ~ 300°C |
| 白金测温电阻 (Pt100) | Pt | -200 ~ 850°C |
| 白金测温电阻 (JPt100) | JPt | -20 ~ 400°C |
| 热电偶对 TXK type | TXK | -200 ~ 800°C |
| 热电偶对 U type | U | -200 ~ 500°C |
| 热电偶对 L type | L | -200 ~ 850°C |
| 热电偶对 B type | B | 100 ~ 1,800°C |
| 热电偶对 S type | S | 0 ~ 1,700°C |
| 热电偶对 R type | R | 0 ~ 1,700°C |
| 热电偶对 N type | N | -200 ~ 1,300°C |
| 热电偶对 E type | E | 0 ~ 600°C |
| 热电偶对 T type | T | -200 ~ 400°C |
| 热电偶对 J type | J | -100 ~ 1,200°C |
| 热电偶对 K type | K | -200 ~ 1,300°C |

表 (一)

■ 控制输出设定

PID 应用设定：

- 设定两个输出功能：在「设定模式」下，设定 **S-o1**、**S-o2**（请参照参数设定说明），将这两个参数其中一组设定成当控制输出的 **HEAT** 或 **Cool**。
- 设定控制型式：在「设定模式」下，设定 **Ctrl**（请参照参数设定说明）为 **Pcd** 控制。
- 参数设定：在「调整模式」下
 - Re** 参数：当 **r-S** 设为 **run** 时，可设定此参数。当 **Re** 设为 **on** 时，程式会自动计算并决定 **P**、**C**、**d**、**CoF**、**CoEF** 参数并储存起来。
 - P**、**C**、**d** 参数：当 **C** 参数设为 0 时，可设定 **PdoF**。当 **C** 参数不为 0 时，可设定 **CoF**。
 - Pd-1**、**Pd-2** 参数：当 **S-o1** 设定为 **HEAT** 或 **Cool** 输出时，可设定 **Pd-1**（第一组控制周期设定）。当 **S-o2** 设定为 **HEAT** 或 **Cool** 输出时，可设定 **Pd-2**（第二组控制周期设定）。
 - CoEF**、**dead** 参数：当 **S-o1**、**S-o2** 设定为 **HEAT** 或 **Cool** 输出，且 **S-o1**、**S-o2** 设定不一样时，可设定此参数。

ON/OFF 应用设定：

1. 设定两个输出功能：在「设定模式」下，设定 **S-01**、**S-02**（请参照参数设定说明），将这两个参数其中一组设定成当控制输出的 **HEAT** 或 **Cool**。
2. 设定控制型式：在「设定模式」下，设定 **Ctrl**（请参照参数设定说明）为 **onoff** 控制。
3. 参数设定：在「调整模式」下
 - **tS-1**、**tS-2** 参数：当 **S-01** 设定为 **HEAT** 或 **Cool** 输出时，可设定 **tS-1**（第一组调节速度设定）。当 **S-02** 设定为 **HEAT** 或 **Cool** 输出时，可设定 **tS-2**（第二组调节速度设定）。但 **S-01**、**S-02** 同时设定为 **HEAT** 或同时设定为 **Cool** 时，只可设定 **tS-1**。
 - **dEad** 参数：当 **S-01**、**S-02** 设定为控制输出且 **S-01**、**S-02** 设定不一样，如第一组为加热控制 **HEAT**，而第二组为冷却控制 **Cool** 时，可设定 **dEad**。

手动控制应用设定：

1. 设定两个输出功能：在「设定模式」下，设定 **S-01**、**S-02**（请参照参数设定说明），这两个参数其中一组设定成当控制输出的 **HEAT** 或 **Cool**。
2. 设定控制型式：在「设定模式」下，设定 **Ctrl**（请参照参数设定说明）为 **Manu** 控制。
3. 参数设定：在「调整模式」下
 - **Pd-1**、**Pd-2** 参数：当 **S-01** 设定为 **HEAT** 或 **Cool** 输出时，可设定 **Pd-1**（第一组控制周期设定）。当 **S-02** 设定为 **HEAT** 或 **Cool** 输出时，可设定 **Pd-2**（第二组控制周期设定）。
 - **out1**、**out2** 参数（在「运转模式」下）：当 **S-01** 设定为 **HEAT** 或 **Cool** 输出时，可设定 **out1**。当 **S-02** 设定为 **HEAT** 或 **Cool** 输出时，可设定 **out2**。

PID 可编程应用设定：

1. 设定两个输出功能：在「设定模式」下，设定 **S-01**、**S-02**（请参照参数设定说明），将这两个参数其中一组设定成当控制输出的 **HEAT** 或 **Cool**。
2. 设定控制型式：在「设定模式」下，设定 **Ctrl**（请参照参数设定说明）为 **Pro6** 控制。
3. 参数设定：在「调整模式」下
 - **P**、**I**、**d** 参数
 - **PdoF** 参数：当 **I** 参数设为 0 时，可设定 **PdoF**。
 - **Pd-1**、**Pd-2** 参数：当 **S-01** 设定为 **HEAT** 或 **Cool** 输出时，可设定 **Pd-1**（第一组控制周期设定）。当 **S-02** 设定为 **HEAT** 或 **Cool** 输出时，可设定 **Pd-2**（第二组控制周期设定）。
 - **CoEF**、**dEad** 参数：当 **S-01**、**S-02** 设定为 **HEAT** 或 **Cool** 输出且 **S-01**、**S-02** 设定不一样时，可设定此参数。
 - **Ptra**、**StEP** 参数（在「运转模式」下）：当 **r-S** 设 **Stop** 或 **PStep** 为时，可设定此参数。

比例输出应用设定：此应用必须要第一组输出为模拟输出

1. 设定输出功能：在「设定模式」下，设定 **S-01**（请参照参数设定说明），将这个参数设定成 **ProP** 输出。
2. 参数设定：在「调整模式」下
 - **ProP** 参数

限制控制输出设定：限制控制输出的上下限值

1. 设定输出上限值：在「调整模式」下，设定 **oHAY**（请参照参数设定说明）。范围：输出下限值 ~ 100%。
2. 设定输出下限值：在「调整模式」下，设定 **oLBY**（请参照参数设定说明）。范围：0 ~ 输出上限值 %。

警报应用设定：

1. 设定输出功能（有 INB 组合才须设定）：在「设定模式」下，设定 **S-02**（请参照参数设定说明），将这个参数设定成当警报输出的 **ALAR**。
2. 设定警报型式：在「设定模式」下，设定 **ALAR**（有 INB 组合）或 **ALR1**、**ALR2**（没有 INB 组合）。请参照表（二）警报输出说明。
3. 参数设定：在「运转模式」下
 - **ALAR**、**ALRL** 参数：当有 INB 组合时，可设定此参数。
 - **AL1H**、**AL1L**、**AL2H**、**AL2L** 参数：当没有 INB 组合时，可设定此参数。
4. 延迟警报输出参数设定：在「调整模式」下，设定 **ALnd**（单位：秒）。当温度达到警报输出条件时，这个条件必须维持到设定延迟时间后，警报才动作。

DTE 主机可提供两组警报输出，每一组警报输出可以在设定模式下选择十二种警报模式。当目标温度高于或低于设定值，警报输出激活，下表为十二种警报输出模式：

注意： AL-H 及 AL-L 包括 AL1H、AL2H 及 AL1L、AL2L。

| 设定值 | 警报种类 | 警报输出功能 |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 0 | 无警报功能 | 输出 OFF |
| 1 | 上下限警报激活：当 PV 值超过 SV + AL-H 或低于 SV - AL-L 的值时，对应警报激活。 | ON OFF AL-L SV AL-H |
| 2 | 上限警报激活：当 PV 值超过 SV + AL-H 的值时，对应警报激活。 | ON OFF SV AL-H |
| 3 | 下限警报激活：当 PV 值低于 SV - AL-L 的值时，对应警报激活。 | ON OFF AL-L SV |
| 4 | 上下限警报逆激活：当 PV 值在 SV + AL-H 与 SV - AL-L 之间时，对应警报激活。 | ON OFF AL-L SV AL-H |
| 5 | 绝对值上下限警报激活：当 PV 值超过 AL-H 或低于 AL-L 的值时，对应警报激活。 | ON OFF AL-L AL-H |
| 6 | 绝对值上限警报激活：当 PV 值超过 AL-H 的值时，对应警报激活。 | ON OFF AL-H |
| 7 | 绝对值下限警报激活：当 PV 值低于 AL-L 的值时，对应警报激活。 | ON OFF AL-L |
| 8 | 待机上下限警报激活：当 PV 值到达设定值后，温度超 SV + AL-H 或低于 SV - AL-L 的值时，对应警报激活。 | ON OFF AL-L SV AL-H |
| 9 | 待机上限警报激活：当 PV 值到达设定值后，温度超过 SV + AL-H 的值时，对应警报激活。 | ON OFF SV AL-H |
| 10 | 待机下限警报激活：当 PV 值到达设定值后，温度低于 SV - AL-L 的值时，对应警报激活。 | ON OFF AL-L SV |
| 11 | 迟滞上限警报激活：当 PV 值超过于 SV + AL-H 的值时，对应警报激活。当 PV 值低于 SV 时，对应警报消失。 | ON OFF AL-L SV AL-H |
| 12 | 迟滞下限警报激活：当 PV 值低于 SV - AL-L 的值时，对应警报激活。当 PV 值高于 SV 时，对应警报消失。 | ON OFF AL-L SV AL-H |

表 (二)

通讯设定功能

1. 通讯设定：在「设定模式」下，设定 **C-SL**、**C-no**、**bPS**、**LEN**、**P-EY**、**Stop**（请参照参数设定说明），选择所要通讯规范。
2. 通讯设定说明：DTE 温控器可以透过本机台设定通讯规范或读取通讯设定。

通道选择功能

1. 通道设定：在「调整模式」下，设定 **PAGE**（请参照参数设定说明），选择所要监控的通道。
2. 通道选择说明：DTE 主机是一个最多有八个通道的温控器，可以同时接上八个传感器输入，八个输入通道分为 INA、INB 两个组合，每个组合有四个输入通道。因 INB 为选购配件，若 INB 电路板未插入，则 DTE 主机将只显示四个通道。

复制功能

1. 复制设定：在「设定模式」下，设定 **COPY**（请参照参数设定说明），选择所要执行的功能。
2. 复制选择说明：复制功能可以将一台 DTE 主机参数透过本模组复制到另一台 DTE 主机，其中包括所有参数设定值、通讯设定值。使用步骤如下：
 - a. 将本模组插入至欲被复制的 DTE 主机，在「设定模式」下，设定 **COPY**，选择 **rEad** 功能，此时本模组会读取 DTE 主机的参数。读完后屏幕会显示 **Good** 代表复制成功，**FAIL** 代表复制失败。按 **▲** 会回到「运转模式」显示现有温度值以及设定温度值。
 - b. 主机断电后，将本模组拔出，插入至另一台 DTE 主机。在「设定模式」下，设定 **COPY**。选择 **wrt** 功能，此时本模组会写入参数至 DTE 主机。写完后，屏幕会显示 **Good** 代表写入成功，**FAIL** 代表写入失败，按 **▲** 会回到「运转模式」显示现有温度值以及设定温度值。

面板按键锁定功能

1. 面板按键锁定设定：在「运转模式」下，设定 **Loc**（请参照参数设定说明），选择所要执行的功能。
2. 面板按键锁定选择说明：**Loc1** 面板按键全部锁定。**Loc2** 除设定温度值可变更外，其余选项将无法变更。
3. 同时按下 **SET** 及 **▼** 解除面板按键锁定模式。

模拟输出及温度调整功能

1. 模拟输出调整设定：在「调整模式」下，设定 **CrH1**、**CrL1**（请参照参数设定说明），调整参数以达到输出的值。
2. 量测温度误差调整设定：在「调整模式」下，设定 **tPof**（请参照参数设定说明），调整参数以达到显示的温度值。
3. 模拟输出、量测温度误差调整选择说明：
 - a. 模拟输出调整：例如要输出精确的 4~20mA，我们可以用手动控制设定输出 0%，将输出接上电流表调整 **CrL1**，让电流表指到 4mA。用手动控制设定输出 100%，调整 **CrH1**，让电流表指到 20mA。
 - b. 量测温度误差调整：可以让显示温度值加减一个误差值。

错误讯息

| 错误状态 | PV | SV |
|---------|------|------|
| 输入传感器未接 | no | Cont |
| 内部通讯错误 | inCo | FAIL |
| 输出错误 | Err | out |
| 输入错误 | Err | Inpt |
| 储存错误 | Err | Prm |
| 通道禁能 | dis | PAGE |
| 通道初始化 | disE | Init |

安装方式及步骤

